

ARPAT - Area Vasta Sud
Settore Attività Amministrative
Strada del Ruffolo 4/b- 53100 - Siena

N. Prot Vedi *segnatura informatica* **cl** DV.13.01.05/1688 **Del** *segnatura informatica* **a mezzo:** Free-Docs

Relazione di negoziazione e proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D Lgs n. 50 del 2016 e smi, in modalità non telematica in applicazione dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e smi, per l'intervento di riparazione di tre freatimetri P.A.S.I., in dotazione ai Dipartimenti ARPAT di Siena ed Arezzo

CIG: Z2D2A9AB22

La sottoscritta Dr.ssa Roberta Madiai, in qualità di Responsabile unico del procedimento per la procedura in oggetto e di Responsabile del Settore Attività amministrative di Area Vasta Sud, Vista la richiesta d'acquisto, per la riparazione dei tre freatimetri di produzione P.A.S.I. srl, modelli BFP50, BFK100FF e BFKT300, in dotazione ai Dipartimenti di Arezzo e di Siena, formulata dal Coordinatore di Area vasta sud, assegnatario del budget di questa Area Vasta;

Dato atto che:

- tale fabbisogno non può essere soddisfatto mediante adesioni a convenzioni Consip o a contratti di centrale di committenza regionale (soggetto aggregatore)
- tale fabbisogno non può essere soddisfatto mediante adesione ad accordi quadro/sistema dinamico di acquisizione Consip/soggetti aggregatori
- che in quest'Amministrazione non esistono contratti vigenti con cui soddisfare la predetta richiesta di acquisto;
- è stata chiesta una stima della spesa per la riparazione alla società produttrice degli strumenti P.A.S.I. srl, la quale ha presentato il preventivo n.666/2019, articolato nelle voci sotto indicate, per l'importo di 360,00 euro, iva esclusa;
- tale prezzo è da ritenersi congruo rispetto ai prezzi mediamente praticati sul mercato per servizi analoghi:

Descrizione prestazione/prodotto	Prezzo
Riparazione sonda freatimetro mod. BFP50	€ 95,00
Riparazione sonda freatimetro mod. BFK100F	€ 95,00
Riparazione sonda freatimetro mod. BFKT 300 e sostituzione PT100	€ 135,00
Spese di trasporto	€ 35,00
Totale	€ 360,00

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio di manutenzione correttiva in oggetto per l'importo **complessivo di euro 360,00, iva esclusa**, alla P.A.S.I. srl, subordinando la validità del contratto al ricevimento da parte di ARPAT della dichiarazione del possesso requisiti ai sensi dell'art. 80 d.lgs 50/2016 e s.m.i e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, debitamente compilate e firmate;

Verificato, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 4 cit., che non sono stati conclusi con tale operatore contratti nel triennio trascorso e che quindi, trattandosi di un affidamento di importo inferiore a 5.000 euro nell'arco del triennio, ci sono le condizioni per procedere all'affidamento dell'appalto senza l'utilizzare le piattaforme telematiche, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006;

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - per informazioni: urp@arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC)
ARPAT tratta i dati come da Reg. (UE) 2016/679. Modalità e diritti degli interessati: www.arpat.toscana.it/utilita/privacy

Ritenuto, in considerazione dell'esiguità economica del presente affidamento, di non avvalersi dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione al fine di gestire la procedura nelle modalità meglio confacenti al fabbisogno operativo anche in applicazione del principio di efficacia e di economicità di cui all'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che l'importo aggiudicato trova copertura nelle risorse economiche disponibili nel budget 2019 nella voce di contabilità analitica 3035199 "Manutenzione attrezzature" assegnato al Coordinatore dell'Area Vasta Sud;

Dato atto che nelle more dell'adozione di un regolamento o di atto equivalente di ARPAT, il Settore Attività amministrative ha espletato nei confronti dell'affidatario le verifiche previste per gli affidamenti diretti di importo inferiori a 5.000,00 euro dalla vigente linea guida ANAC N. 4, e tali verifiche hanno avuto esito positivo;

Dato atto che, come previsto dalla vigente linea guida ANAC N. 4, per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti, ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e articolo 4, comma 14-bis della L n. 106/2011, si procederà secondo la modalità "a campione" (secondo le modalità risultanti dal Decreto del CAV AVS n. 100 del 28/08/2014);

Considerato che finalità del contratto è garantire all'Amministrazione il ripristino della piena funzionalità degli strumenti in oggetto, utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali;

Ritenuto che la procedura sia stata condotta in maniera regolare e corretta;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

al Coordinatore di Area Vasta:

- L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla P.A.S.I. SRL del **servizio di manutenzione correttiva per la ripristino della funzionalità di tre freatimetri P.A.S.I., modelli BFP50, BFK100FF e BFKT300** in dotazione ai Dipartimenti di Arezzo e Siena, per l'importo totale di € 360,00 oltre Iva, alle condizioni contrattuali e tecnico - economiche risultanti dalla lettera di affidamento;

- Che sia emesso l'ordinativo di fornitura attraverso il programma per la gestione della contabilità di Arpat in uso a valere sulla voce di contabilità analitica 3035199 "Manutenzione attrezzature"

Il Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile del Settore Attività amministrative
Dott.ssa Roberta Madiai*

IL COORDINATORE DI AREA VASTA SUD

Nella propria qualità di soggetto legittimato alla verifica ed eventuale approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto di quanto sopra e verificato, conseguentemente, che la procedura è stata gestita in maniera corretta e quindi legittima;

Valutato che il prezzo stabilito è congruo alla risorse economiche attribuite a questa Area Vasta per l'esercizio corrente;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241, che il presente atto del sottoscritto sia motivato in relazione agli esiti del procedimento amministrativo di cui sopra gestito dal Rup Dott.ssa Roberta Madiari;

Dato atto che, visto il disposto dell'art. 32 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non dovrà essere atteso il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui all'articolo medesimo, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per procedere alla stipula del contratto di acquisto;

DISPONE

- L'approvazione della proposta di aggiudicazione della procedura identificata dal **CIG Z2D2A9AB22** e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto alla P.A.S.I. SRL della **manutenzione correttiva per il ripristino della funzionalità di tre freatimenti P.A.S.I., modelli BFP50, BFK100FF e BFKT300** in dotazione Dipartimenti di Arezzo e Siena, per l'importo totale di € 360,00 oltre Iva, alle condizioni contrattuali e tecnico economiche riportate nella proposta di aggiudicazione del Rup;
- Di dare seguito all'aggiudicazione tramite invio dell'ordinativo di fornitura del servizio, con validità di stipula contrattuale, alla P.A.S.I. SRL, subordinando l'efficacia dello stesso all'acquisizione della documentazione sopra richiamata;
- Che sia emesso l'ordinativo di fornitura a valere sulla voce di contabilità analitica 3035199 "Manutenzione attrezzature";
- Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente di questa stazione appaltante ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Coordinatore di Area Vasta sud
Dott. Cesare Fagotti*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993